

SCHEMA D'UNE GRAPPE BOXEO 2

TGBT : Protection des bornes par différentiels de type A

Mise en Service via PC ou Tablette



Centrale de Mesure Sentinel MMU



TIC PME/PMI



TIC Linky

Alimentation

Borne Maître

SWITCH

Borne Esclave 1

Borne Esclave 2

Borne Esclave 3

Borne Esclave 4

Câble Ethernet CAT5